

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОГБУК «Челябинский государственный драматический
«Камерный театр»

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2024 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Объект "СДОКМ"
Мисайлов П.Г.

« 08 » октября 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** не жилое здание
1.2. Адрес объекта **454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, с мансардой - 2023 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
1.4. Год постройки здания **1896 год, последнего капитального ремонта – не проводился**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2025г.- 2026г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: **Субъект Российской Федерации – г. Челябинск**
1.11. Вышестоящая организация: **Министерство культуры Челябинской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **454113, обл. Челябинская, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (культурно – просветительская)

- 2.1. Сфера деятельности: **культурно - просветительская**
2.2. Виды оказываемых услуг: **ОКВЭД 9001**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с выездом) - **на объекте, выездные**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **К, О, С, Г, У**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 человек**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси, трамвай - остановка «Театр оперы и балета»;

Трамвай - остановка «Улица Цвиллинга»;

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановок транспорта - 80 – 110 м.;

3.2.2 время движения (пешком) 3 - 10 мин. от остановок транспорта

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) - да.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С) ДЧ – И (К, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (С) ДЧ-И (О) ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (С) ДЧ-И (Г, У, О)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, Г) ДЧ-И (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (К, О) ДП-И (С, Г, У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О) ДП-И (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С) ДЧ – И (К, О) ДП – И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНЫМ для категорий инвалидов (К), ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО для категорий инвалидов (С), ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО для категорий инвалидов (О, Г, У).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется: обеспечить размещение визуальной информации на входе в здание и в месте обслуживания, и обеспечить организацию сурдоперевода при оказании услуг. Установить индукционные петли.

Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Установка нормативного пандуса/подъемной платформы на одном из входов/выходов позволит добиться доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства поручнями входного узла, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах.

Для решения вопроса доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, на первом этапе необходимо создать систему оказания ситуационной помощи во всех зонах объекта, что обеспечит условную доступность объекта для категории (С). При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Рекомендуем обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к зданию для МГН.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Размещение информации должно быть контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Организационные решения
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР Организационные мероприятия Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт в отдельных местах по оборудованию зон не доступных для инвалидов. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
<http://zhit-vmeste.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

*Директор
ОГБУК «ЧСОКМ»
Мисаилов П.Г.*

« 08 » октября 2024 г.

**АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **не жилое здание**
1.2. Адрес объекта **454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, с мансардой - 2023 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
1.4. Год постройки здания **1896 год, последнего капитального ремонта – не проводился**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2025г. - 2026г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
1.9. Форма собственности: **муниципальная**
1.10. Территориальная принадлежность: **Субъект Российской Федерации – г. Челябинск**
1.11. Вышестоящая организация: **Министерство культуры Челябинской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **454113, обл. Челябинская, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (культурно – просветительская)

- 2.1. Сфера деятельности: **культурно - просветительская**
2.2. Виды оказываемых услуг: **ОКВЭД 9001**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с выездом) - **на объекте, выездные**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **К, О, С, Г, У**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 человек**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси, трамвай - остановка «Театр оперы и балета»;

Трамвай - остановка «Улица Цвиллинга»;

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановок транспорта - 80 – 110 м.;

3.2.2 время движения (пешком) 3 - 10 мин. от остановок транспорта

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) - да.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \ п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Организационные решения

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт в отдельных местах по оборудованию зон не доступных для инвалидов. Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

<http://zhit-vmeste.ru/>

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ОБУК "ЧТОК"
Михайлов П. Г.

« 08 » октября 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

г. Челябинск
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** не жилое здание
1.2. Адрес объекта 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, с мансардой - 2023 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1896 год, последнего капитального ремонта – **не проводился**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2025г. - 2026 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси, трамвай - остановка «Театр оперы и балета»;

Трамвай - остановка «Улица Цвиллинга»;

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановок транспорта - 80 – 110 м.;

3.2.2 время движения (пешком) 3 - 10 мин. от остановок транспорта

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) - да.
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С) ДЧ – И (К, О, С, Г)	-	фото 1.1 – 1.2
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (С) ДЧ-И (О) ДП-И (Г, У)	-	фото 2.1 – 2.3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (С) ДЧ-И (Г, У, О)	-	фото 3.1 – 3.7
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, Г) ДЧ-И (О, У)		фото 4.1 – 4.4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (К, О) ДП-И (С, Г, У)		фото 5.1 – 5.3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О) ДП-И (С, Г, У)	-	фото 2.1 – 2.2 фото 3.1 – 3.3 фото 3.4 фото 3.7

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С) ДЧ – И (К, О) ДП – И (Г, У)	-	
---	---	--	---	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНЫМ для категорий инвалидов (К), ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО для категорий инвалидов (С), ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО для категорий инвалидов (О, Г, У).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется: обеспечить размещение визуальной информации на входе в здание и в месте обслуживания, и обеспечить организацию сурдоперевода при оказании услуг. Установить индукционные петли.

Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Установка нормативного пандуса/подъемной платформы на одном из входов/выходов позволит добиться доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства поручнями входного узла, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах.

Для решения вопроса доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, на первом этапе необходимо создать систему оказания ситуационной помощи во всех зонах объекта, что обеспечит условную доступность объекта для категории (С). При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Рекомендуем обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к зданию для МГН.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Размещение информации должно быть контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № П \ П	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Организационные решения
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП Организационные мероприятия Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт в отдельных местах по оборудованию зон не доступных для инвалидов. Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласие на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласие работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____

4.4.4. согласие с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласие с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<http://zhit-vmeste.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель ^{2.}
рабочей группы Директор ОГБУК «УЭДКМ»
(Должность, Ф.И.О.)

Михайлов
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт АНО ЦИПИ ВОИ Ёлшин П.А.
Сертификат Эксперта № ЭТ-01-1600134

главный инженер Тараканов Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель ЧООО «Правовой центр
защиты населения «Социальная инициатива»

Бакланов Е.С.



представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «12» сентября 2024 г.

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	фото 1.1 – 1.2	Отсутствует место для инвалидов	-	Рекомендуем направить в Администрацию г. Челябинска письмо по вопросу обустройства парковочного места для инвалидов, посещающих театр.	Организационные мероприятия

	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С) ДЧ – И (К,О,С,Г)		фото 1.1 – 1.2	Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны

— организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	фото 2.1	Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы.	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
					Отсутствуют нормативные поручни лестницы, с круглым сечением обхвата и не травмирующим завершением.	О, С	Рекомендуется оборудовать лестницу нормативным поручнем (п. 6.2.12 СП 59.13330.2020, п. 5.3 ГОСТ Р 51261-2022).	Текущий ремонт

2.2	Пандус (наружный)	нет	-	фото 2.1	Отсутствует нормативный пандус/подъемная платформа.	К, О	Рекомендуем установить нормативный пандус/подъемную платформу. Или адаптировать один из входов для инвалидов-колясочников (п. 6.2.9 СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	фото 2.1	При установке пандуса размеры входной площадки не будут соответствовать нормативным требованиям.	К, О	При установке пандуса рекомендуем (при технической возможности) увеличить входную площадку. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 X 2,2 м. (п. 6.1.4 СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	фото 2.1 – 2.3	Отсутствует знак доступности для МГН (главный вход) Отсутствуют информирующие тактильные таблички (главный вход)	Все С	Установить знак доступности для МГН (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020) Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, рядом с дверью со стороны дверной ручки (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт. Текущий ремонт.
					Отсутствует кнопка вызова персонала высоко расположена	Все	Установить кнопку вызова персонала в	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (С) ДЧ-И (О) ДП-И (Г,У)	-	фото 2.1 – 2.3	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «12» сентября 2024 г.

**I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор	есть/нет	-	фото 3.1 – 3.4	Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели	С	Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				В холле отсутствует кнопка вызова помощи	О	Установить кнопку вызова и информизирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных		

									знаков и символов (п. 6.4.2, 6.5.9 СП 59.13330.2020).	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	фото 3.3-3.4	Отсутствуют противоскользящие полосы краевых ступеней лестницы.	С	Выделить цветом (или фактурой) красные ступени лестницы путем нанесения одной или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт		
3.3	Пандус (внутри здания) (холл, касса)	нет	-	фото 3.3-3.4	Лестница должна дублироваться пандусом или подъемным устройством	К, О	Рекомендуем использовать пандус инвентарный или установить платформу подъемную наклонного перемищения (п. 6.2.9 СП 59.13330.2020). Кроме того, организовать ситуационную помощь при постоянном сопровождении инвалида на объекте.	Текущий ремонт Организационные решения		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-							
3.5	Дверь	есть	-	фото 3.4 – 3.6	Отсутствуют информирующие тактильные таблички.	С	Рекомендуем установить информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-	Текущий ремонт		

							линейного шрифта, а также рельефно- точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020).				Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности и)	есть	фото 3.7	Кнопка аварийного выхода расположена	Все	Кнопки различных аппаратов следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола (п. 6.4.2 СП 59.13330.2020).					Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зонам			На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020).					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С) ДЧ – И (Г, О, У)	-	фото 3.1 – 3.7	Текущий ремонт, Организационные решения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «12» сентября 2024 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания (касса)	есть	-	Отсутствуют пониженные стойки обслуживания посетителей на креслах-колясках.	К	Понизить поверхность прилавков, используемых посетителями на креслах-колясках. Прилавок должен находиться на высоте не более 0,8 - 0,85 м над уровнем пола (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт

С, Г

Установить для

								Стойки не оборудованы индукционной петлей и не имеют информаций в альтернативных форматах для слабовидящих и незрячих людей.		посетителей с инвалидностью по слуху мобильную систему усиления звука - индукционную петлю (п. 6.5.12 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-								
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (касса)	нет	-								
	ОБЩИЕ требования к зоне										

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, Г) ДЧ-И (О, У)	-	фото 4.1 – 4.4	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «12» сентября 2024 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места прилегания труда**

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.15
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место прилегания труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	отсутствует	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «12» сентября 2024 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.15
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					
ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «12» сентября 2024 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная/ванная комната	есть	-	фото 5.1-5.3	Замечаний нет			
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ – И (К, О) ДП-И (С, Г, У)	-	фото 5.1 – 5.3	Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «12» сентября 2024 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть					
6.1.1	Входная группа помещений	есть	фото 2.1 – 2.2	На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Все	Рекомендуется установить нормативный знак, указывающие на доступность объекта (6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Текущий ремонт

6.1.2	Лестницы	есть	1	фото 2.1 фото 3.4	Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы.	С	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
6.1.3	Эвакуационные пути движения	Есть	7	фото 3.7	На объекте установлена звуковая система сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации, что не обеспечивает ее доступность для людей с нарушением слуха.	Все	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для различных категорий инвалидов и МГН. (п. 6.5.2 – 6.5.6 СП 59.13330.2020). Провести обучение персонала правилам эвакуации людей с инвалидностью.	Текущий ремонт Организационные решения
6.2	Акустические средства	нет						
6.2.1	Зальная форма обслуживания	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (Г, С, У) ДЧ-И (К, О)	-	фото 2.1 – 2.2 фото 3.1 – 3.3 фото 3.4 фото 3.7	Индивидуальные решения с ТСП Организационные мероприятия Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио - и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
12. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
13. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
14. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
16. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.

**Проект плана мероприятий
ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д 15**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Рекомендуем направить в Администрацию г. Челябинска письмо по вопросу обустройства парковочного места для инвалидов, посещающих театр.					Обеспечение доступности входной зоны для всех категорий инвалидов.	
2.	Вход (входы) в здание						
2.0	Выделить, адаптировать и обозначить вход (входы) в здание для людей с инвалидностью (п. 6.1.1 СП 59.13330.2020).					Обеспечение доступности входной группы для инвалидов всех категорий	


<p>2.1 Лестница (наружная)</p>	<p>2.1.1 Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п.6.2.8. СП 59.13330.2020).</p> 					<p>Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением зрения.</p>	
<p>2.1.2</p>	<p>Рекомендуется оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручень должен быть расположен на высоте 0,9 м (п. 6.2.12 СП 59.13330.2020, п. 5.3 ГОСТ Р 51261-2022).</p>					<p>Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p>	
<p>2.2. Пандус (наружный)</p>	<p>2.2.1 Рекомендуем установить нормативный пандус/подъемную платформу. Или адаптировать один из входов для инвалидов-колясочников (п. 6.2.9 СП</p>					<p>Обеспечение доступности входной группы для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках</p>	

	59.13330.2020).								
2.3	Входная площадка								
2.4	Двери (входные)								
2.4.1	Установить знак, указывающий на доступность объекта для отдельных категорий инвалидов (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).								
									
2.4.2	Разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки информуюющую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020).								Обеспечение доступности входной группы для инвалидов, креслах-колясках, инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением зрения
									Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением интеллекта
2.4.3	Рекомендуем входные и противопожарные двери оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).								Обеспечение доступности входной группы для инвалидов всех категорий
2.4.4	Обеспечить высоту порога дверей на пути эвакуации не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента								Обеспечение доступности входной группы для инвалидов,

	<p>адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:</p> 						<p>передвигающихся на креслах-колясках</p>	
<p>2.4.5</p>	<p>Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).</p> 						<p>Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением зрения</p>	
<p>2.4.6</p>	<p>Установить кнопку вызова персонала (п. 6.4.2 СП 59.13330.2020) в пределах 0,85 – 1,1 м от уровня пола, предусмотреть информирующую табличку о назначении оборудования.</p>						<p>Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.</p>	
<p>2.5</p>	<p><i>Тамбур</i></p>							

<p>3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</p>																																									
<p>3.0</p>																																									
<p>3.1.</p>																																									
<p>3.1.1</p>																																									

<p>3.2 Лестницы (внутри здания)</p>	<p>3.2.1 Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).</p>						<p>Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения.</p>	
<p>3.3 Пандус</p>	<p>3.3.1 Рекомендуем использовать пандус инвентарный или установить платформу подъемную наклонного перемещения (п. 6.2.9 СП 59.13330.2020). Кроме того, организовать ситуационную помощь при постоянном сопровождении инвалида на объекте.</p>						<p>Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.</p>	
<p>3.4 Лифт</p>								
<p>3.5 Дверь</p>	<p>3.5.1 Обеспечить высоту порога дверей на возможных путях движения людей с инвалидностью, не превышающую 0,014 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).</p>						<p>Обеспечение доступности пути движения для инвалидов с нарушением зрения и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в т.ч.</p>	


								передвигающихся на креслах-колясках	
3.5.2	Установить информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020).							Обеспечение доступности пути движения для инвалидов с нарушением зрения	
3.5.3	Установить контрастную маркировку прозрачных дверей (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020).							Обеспечение доступности пути движения для инвалидов с нарушением зрения	
3.6	Пути эвакуации							Обеспечение доступности эвакуационного выхода для инвалидов с	
3.6.1	Разработать и отразить на планах эвакуации пути эвакуации для людей с инвалидностью. При оформлении плана эвакуации учитывать, в том							Обеспечение доступности эвакуационного выхода для инвалидов с	

	числе, особенности людей с дальтонизмом. Планы эвакуации с обозначенными путями эвакуации людей с инвалидностью расположить на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85 м от уровня пола (п.6.4.2 СП 59.13330.2020)).					нарушением опорно-двигательного аппарата, в т.ч. передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением зрения.	
3.6.2	Расположить кнопку аварийного выхода на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола (п. 6.4.2 СП 59.13330.2020)					Обеспечение доступности пути движения для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках	
4.	Зоны целевого назначения						
4.0	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала					Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.	
4.1.	Кабинетная форма обслуживания						
4.2.	Зальная форма обслуживания						
4.3	Прилавокная форма обслуживания						
4.3.1	Понизить поверхность прилавков, используемых посетителями на креслах-колясках. Прилавок должен находиться на высоте не более 0,8 - 0,85 м над уровнем пола (п. 8.1.7 СП					Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.	

	59.13330.2020).									
	Установить для посетителей с инвалидностью по слуху мобильную систему усиления звука - индукционную петлю (п. 6.5.12 СП 59.13330.2020).									
4.4	Жилые помещения									
4.5	Место приложения труда									
5.	Санитарно-гигиенические помещения									
5.1	Туалетная/ванная комната									
5.2	Душевая/ванная комната									
6.	Система информации и связи (во всех зонах)									
6.1	Разработать регламент взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников.							Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов		
6.2	Доработать сайт Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, которым можно воспользоваться для того, чтобы приехать и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей							Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов.		


	<p>территории объекта для людей с инвалидностью;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о доступности помещений доп.; - о наличии и правилах предоставления специальных сервисов и продуктов для людей с инвалидностью (при их наличии); - ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - о продуктах и услугах, разъяснения основной терминологии в упрощенной форме; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме 						
6.3	Рекомендуем разработать ПСД раздела №10 ОДИ					Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов.	

Руководитель



 (подпись) Михайлов П.Е.

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»



1.1




1.2



2.1



2.2




2.3



3.1



3.2



3.3




3.4



3.5



3.6



3.7



4.1



4.2



4.3



4.4



4.5



5.1



5.2



5.3